

Fiche de procédure

Informations de base	
COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Directive	1998/0163(COD) Procédure terminée
Sécurité routière: indicateur de vitesse des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues (modif. direct. 92/61/CEE) Abrogation 2010/0271(COD)	
Sujet 3.20.06 Réglementation des transports, sécurité routière, contrôle technique, permis 3.40.03 Industrie automobile, cycle et motocycle, véhicules utilitaires et agricoles	

Portail de documentation					
Document de base législatif		COM(1998)0285 JO C 212 08.07.1998, p. 0007	20/05/1998	EC	Résumé
Comité économique et social: avis, rapport		CES1435/1998	02/12/1998	ESC	
Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique		A4-0491/1998 JO C 104 14.04.1999, p. 0004	08/12/1998	EP	
Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique		T4-0001/1999 JO C 104 14.04.1999, p. 0013-0019	12/01/1999	EP	Résumé
Position du Conseil		06884/1/1999 JO C 232 13.08.1999, p. 0001	20/05/1999	CSL	Résumé
Communication de la Commission sur la position du Conseil		SEC(1999)1178	16/07/1999	EC	Résumé
Recommandation déposée de la commission, 2e lecture		A5-0029/1999 JO C 154 05.06.2000, p. 0007	12/10/1999	EP	
Texte adopté du Parlement, 2ème lecture		T5-0071/1999 JO C 154 05.06.2000, p. 0025-0054	27/10/1999	EP	Résumé